



CE  
IP20

BEMKO Sp. z o.o.  
ul. Bocznica 13  
05-850 Jawczyce  
www.bemko.eu

# SES04WH-A

- PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI - Czujnik ruchu typu PIR  
**EN** USER MANUAL - Infrared motion sensor  
**RU** РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - Инфракрасный датчик движения  
**CZ** PROVOZNÍ POKYNY - Infráčervený snímač pohybu  
**LV** LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - Infrasarkanais kustības sensors  
**LT** NAUDOJIMO INSTRUKCIJA - Infraraudonujių spinduliu jūdesio jutiklis  
**DE** BEDIENUNGSANLEITUNG - Infrarot-Bewegungssensor




PL

## PARAMETRY TECHNICZNE


Napięcie zasilania	230V~ 50Hz	Pole detekcji	360°
Obciążenie max	800W (lampy żarowe) ☺ 400W (lampy energooszczędne + LED) ☺	Czas załączenia	min: 10s±3s max: 15min±2min
Pobór mocy	P <sub>on</sub> : <0.5W	Temperatura pracy	-20~+40°C
Moc w stanie czuwania	P <sub>sb</sub> : <0.5W	Wilgotność pracy	<93%RH
Zasięg detekcji	Ø8m max (<24°C)	Zalecana wysokość montażu	max: 2.2m~4m
Czujnik oświetlenia	3-2000LUX (regulowany)	Prędkość wykrywanego ruchu	0.6~1.5m/s

## FUNKCJE

- Czujnik oświetlenia w zależności od potrzeby może zostać regulowany: pozycja SŁOŃCE (max) – praca w dzień i nocy, KSIĘŻYC – praca w nocy przy poziomie natężenia rzędu ok. 3LUX.
- Regulacja czasu załączenia: w zależności od potrzeby może zostać ustalona w zakresie od 10s±3s do 15min±2min.




Wysoka czułość na ruch poprzeczny



Niska czułość na ruch wzdułzny


## UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Należy unikać montażu w pobliżu źródeł ciepła takich jak: wentylacji, klimatyzacji, źródła światła, poziome natężenia rzędu ok. 3LUX.
- Należy unikać montażu w pobliżu firanek, wysokich roślin.
- Należy unikać montażu w pobliżu powierzchni odbijających światło np. luster.



## PODŁĄCZENIE


- Podłącz zasilanie zgodnie ze schematem: L, N - zasilanie 230V~ 50Hz; L', N' – obciążenie.
- Zamocuj oprawę przez wygięcie uchwytów sprężynowych do góry





## Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym.


- instalacji może dokonać jedynie osoba uprawniona (elektryk)
- odłącz zasilanie
- upewnij się, że urządzenie nie może być załączone
- sprawdź połączenie zasilania



## TESTOWANIE CZUJNIKA

- Ustaw regulator natężenia oświetlenia „LUX” w pozycji maksimum (SŁOŃCE), regulator czasu załączenia „TIME” w pozycji minimum (10s), załącz zasilanie.
- Załącz zasilanie, Kalibracja: po 30 sekundach urządzenie przechodzi w stan czuwania – jest gotowe do pracy. Po wykryciu ruchu w zasięgu pola detekcji obciążenie jest załączane. Gdy w zasięgu pola detekcji nie wykryto ruchu czujnik rozłączy zasilanie odbiornika po upływie 10±3s.
- Ustaw położenie regulatora „LUX” w pozycji min (KSIEŻYC). Czujnik będzie wykrywał ruch natomiast obciążenie będzie załączane pod warunkiem wartości natężenia oświetlenia <3lux (warunki nocne, po zmierzchu).

**UWAGA:** Podczas testowania urządzenia w warunkach oświetlenia dziennego należy ustawić położenie regulatora LUX w pozycji maksymalnej ☀ (SŁOŃCE), w przeciwnym przypadku praca czujnika może być nieprawidłowa! W przypadku załączenia źródła powyżej 60W, czujnik powinien być oddalony, o co najmniej 60cm.



## NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY

- **Obciążenie nie jest załączane:**
    - 1) Sprawdź połączenia zasilania i odbiornika.
    - 2) Sprawdź stan odbiornika.
    - 3) Sprawdź poziom natężenia oświetlenia i nastawę regulatora czujnika zmierzchowego.
  - **Słaba czułość urządzenia:**
    - 1) Sprawdź czy przed czujnikiem nie ma obiektów zakłócających jego pracę.
    - 2) Sprawdź temperaturę otoczenia.
  - 3) Sprawdź czy wykrywany obiekt znajduje się w polu detekcji czujnika.
  - 4) Sprawdź zalecaną wysokość montażu.
  - 5) Sprawdź kierunek przemieszczania się obiektu (czułość na ruch).
- Czujnik nie może automatycznie odłączyć obciążenia:**
- 1) W polu detekcji stale występują elementy w ruchu.
  - 2) Czas wyłączenia jest zbyt długi.
  - 3) Sprawdź napięcie zasilania.

EN

## SPECIFICATION

Power source	230V~ 50Hz	Detection range	360°
Rated load max	800W ☀ 400W	Time delay	min: 10s±3s max: 15min±2min
Power consumption	P <sub>on</sub> : <0.5W	Working temperature	-20~+40°C
Standby power	P <sub>sb</sub> : <0.5W	Working humidity	<93%RH
Detection distance	Ø8m max (<24°C)	Installation height	max: 2.2m~4m
Ambient light	3-2000LUX (adjustable)	Detection moving speed	0.6~1.5m/s


## FUNCTION

- Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the “sun” position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the “3” position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.
- Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.



## INSTALLATION NOTES

- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
- Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.
- Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.




## CONNECTION




### Warning! Danger of death through electric shock!

- must be installed by professional electrician
- disconnect power source
- cover or shield any adjacent live components
- check power supply is disconnected




- Unload the transparent vinyl cover which is at the bottom of the sensor.
- Loose the screws in the connection terminal, and then connect the power to connection terminal of sensor according to connection-wire diagram.
- Install back the transparent vinyl cover into the original location.
- Fold the metal spring of the sensor upwards, until they are in "I" position with sensor, and then put the sensor into the hole or installation box which is on the ceiling and has the similar size with the sensor. Releasing the spring, the sensor will be set in this installation position.
- After finishing installing, turn on the power and then test it.



## TEST

- Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum(10s).Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun).
- Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the sensor can start work .If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the load should stop working within  $10\text{sec}\pm3\text{sec}$  and the lamp would turn off.
- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and the lamp stop working too. If you cover the detection window with the opaque objects (towel etc), the sensor would work. Under no induction signal condition, the sensor should stop working within  $10\text{sec}\pm3\text{sec}$ .

**NOTE:** When testing in daylight, please turn LUX knob to ☼ (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm at least.



## MOST COMMON PROBLEMS AND SOLVING WAYS

- **The load do not work:**
  - 1) Please check if the connection-wiring of power and load is correct.
  - 2) Please check if the load is good.
  - 3) Please check if the working light sets correspond to ambient light.
- **The sensitivity is poor:**
  - 1) Please check if there has any hindrance in front of the detection window to affect to receive the signal.
  - 2) Please check if the ambient temperature is too high.
- **Please check if the induction signal source is in the detection fields**
- **Please check if the installation height corresponds to the height showed in the instruction.**
- **Please check if the moving orientation is correct.**
- **The sensor can not shut off the load automatically:**
  - 1) Please check if there is continual signal in the detection field.
  - 2) Please check if the time delay is the longest.
  - 3) Please check if the power corresponds to the instruction.

DE

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	230V~ 50Hz	Erfassungsbereich	360°
Nennlast	800W ☼ 400W Ƞ	Zeitverzögerung	min: 10s±3s max:15min±2min
Leistungsaufnahme	P <sub>on</sub> : <0.5W	Arbeitsfeuchtigkeit	-20~+40°C
Standby-Leistung	P <sub>sb</sub> : <0.5W	Arbeitsfeuchtigkeit	<93%RH
Erfassungsreichweite	Ø8m max (<24°C)	Einbauhöhe	max: 2.2m~4m
Umgebungslicht	3-2000LUX (adjustable)	Bewegungsgeschwindigkeit	0.6~1.5m/s

## FUNKTION


- Kann Tag und Nacht erkennen: Der Verbraucher kann einstellen Arbeitszustand in unterschiedlichen Umgebungslicht. Es kann in der Tag und Nacht arbeiten, wenn er auf der "Sonne" Position (max) eingestellt. Es kann in der Umgebungslicht weniger als 3LUX arbeiten, wenn es auf der "3" Position (min) eingestellt. Wie für die Justierungsmuster finden Sie in der Testmuster beziehen.
- Verzögerungs- kontinuierlich zugegeben: wenn es innerhalb der ersten Induktions empfängt die zweite Induktionssignale, wird es zu der Zeit von dem Zeitpunkt erneut zu starten.



Gute Empfindlichkeit  
Geringe Empfindlichkeit

## INSTALLATIONSHINWEISE

- Vermeiden zeigt den Detektor in Richtung von Objekten mit stark reflektierenden Oberflächen wie Spiegel usw.
- Vermeiden Sie die Montage des Detektors in der Nähe von Wärmequellen, wie zB Heizlüfter, Klimaanlagen, Licht usw.
- Vermeiden Sie es, den Detektor auf Objekte, die sich im Wind bewegen kann, wie Gardinen, hohen Pflanzen usw.




## VERBINDUNG




### Warnung. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Durch Elektrofachkraft installiert werden.
- Trennen Sie die Stromquelle.
- Decken Sie benachbarte, unter Spannung oder Komponenten gescheut.
- Sicherzustellen Gerät nicht eingeschaltet werden.
- Überprüfen Sie Stromversorgung getrennt.




- Entladen Sie die transparente Vinylabdeckung, die an der Unterseite des Sensors ist.
- Verlieren Sie die Schrauben in der Anschlussklemme, und schließen Sie das Netzzanschlussklemme an der Sensor nach Anschluss-Draht-Diagramm.
- Installieren Sie wieder die transparente Vinyl-Abdeckung in die ursprüngliche Lage.
- Klappen Sie die Metallfeder des Sensors nach oben, bis sie in Position "I" mit Sensor sind, und setzen Sie dann den Sensor in das Loch oder Installationsdose, die an der Decke ist und die ähnlicher Größe mit dem Sensor. Entspannen der Feder, wird der Sensor in dieser Einbauposition eingestellt werden.
- Nach Abschluss der Installation, schalten Sie das Gerät und testen Sie es.



## TEST

- Sie mit dem TIME-Regler gegen den Uhrzeigersinn auf die Mindest (10s). Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn LUX von der maximalen (Sonne).
- Schalten Sie die Strom; den Sensor und die angeschlossene Lampe wird kein Signal am Anfang haben. Nach dem Warm-up 30sec kann der Sensor der Arbeit beginnen .Wenn der Sensor empfängt das Induktionssignal, die Lampe leuchtet auf. Zwar gibt es keine andere Induktionssignal mehr, die Last nicht mehr funktionieren sollte innerhalb 10s ± 3 s und die Lampe zu schalten.
- Biegen LUX-Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn über Mindest (3). Wenn das Umgebungslicht ist mehr als 3LUX, würde der Sensor nicht funktioniert und der Lampe nicht mehr zu arbeiten. Wenn das Umgebungslicht weniger als 3LUX (Dunkelheit) ist, würde der Sensor arbeiten. Unter keinen Induktionssignal erhalten, sollte der Sensor nicht mehr funktioniert innerhalb 10sec ± 3 Sek.

Hinweis: bei der Prüfung bei Tageslicht, schalten Sie LUX-Regler ☀ (SONNE) Position, da sonst der Sensor-Lampe kann nicht funktionieren!



## DIE HÄUFIGSTEN PROBLEME UND LÖSUNGSEWE


- Die Last funktioniert nicht:**
  - Bitte überprüfen Sie, ob die Anschlussverkabelung von Strom und Belastung ist richtig.
  - Bitte überprüfen Sie, ob die Last gut ist.
  - Bitte überprüfen Sie, ob die Arbeitsscheinwerfer-Sets entsprechen Umgebungslicht.
- Die Empfindlichkeit ist schlecht:**
  - Bitte prüfen Sie, ob sich ein Hindernis vor dem Erkennungsfenster zu beeinflussen, um das Signal zu empfangen.
  - Bitte prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
  - Bitte überprüfen Sie, ob sich die Induktionssignalquelle im Erkennungsfeld.
- Bitte prüfen Sie, ob die Einbauhöhe der Höhe in der Anleitung angegeben.**
- Bitte überprüfen Sie, ob die Bewegungsausrichtung korrekt ist.**
- Der Sensor kann die Last nicht automatisch abschalten:**
  - Bitte prüfen Sie, ob im Erkennungsfeld ein kontinuierliches Signal vorhanden ist.
  - Bitte prüfen Sie, ob die Zeitverzögerung am längsten ist.
  - Bitte überprüfen Sie, ob die Leistung der Anweisung entspricht.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Источник питания	230V~ 50Hz	Угол улавливания	360°
Номинальная нагрузка	800W	Время задержки	min: 10s±3s
	400W		max: 15min±2min
Потребляемая мощность	P <sub>on</sub> : <0.5W	Рабочая температура	-20~+40°C
Резервная мощность	P <sub>sb</sub> : <0.5W	Рабочая влажность	<93%RH
Расстояние улавливания	Ø8m max (<24°C)	Высота установки	max: 2.2m~4m
Окружающий свет	3-2000LUX (adjustable)	Обнаруживаемая скорость движения	0.6~1.5m/s

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Различает день и ночь. Потребитель может регулировать работу при разном уровне окружающего света. Может работать в дневное и ночное время при настройке в позиции «солнце» (макс.). Может работать при уровне освещения менее чем 3LUX, в позиции «месяц» (мин.). Более детальные настройки указаны в разделе Тестирование.
- Отстрочка времени постоянно обновляется. При получении второго индуктивного сигнала во время первого, датчик перезагрузится в состояние до движения.




Хорошая чувствительность



Плохая чувствительность

## СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

- Избегать монтажа датчика возле объектов с сильно отражающими поверхностями, напр. зеркала и пр.
- Избегать монтажа датчика возле источников тепла, таких как тепловентиляторы, кондиционеры, свет и пр.
- Избегать монатажа датчика возле объектов, движимых ветром, таких как шторы, высокие растения и пр.




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ




### Внимание. Возможность поражения электрическим током!

- Должен быть установлен професиональным электриком.
- Отключить источник питания.
- Прикрыть какие-либо работающие элементы.
- Убедиться, что устройство не может быть включено.
- Убедиться, что питания полностью отключено.




- Отсоединить прозрачный колпак, который находится внизу датчика.
- Открутить винты, после чего подсоединить питание к соединительным клеммам датчика в соответствии со схемой.
- Установить обратно прозрачный колпак в изначальную позицию.
- Сложить металлические крепления вверх до позиции "I" датчика, после чего установить датчик в отверстие с таким же размером, что и датчик. Отпустить крепления, после чего датчик будет закреплен в правильной позиции.
- После установки, включить питание и протестировать.



## ТЕСТИРОВАНИЕ

- Включить реле TIME против часовой стрелки на минимум 10с; включить реле LUX за часовой стрелкой на максимум (солнце).
- Включить питание; датчик и подключенная к нему лампа не получит сперва сигнал. После разогрева 30 сек. датчик должен начать работу. Если датчик получит индуктивный сигнал, лампа включится. Если индуктивный сигнал отсутствует – нагрузка должна прекратиться в течении 10с±3сек и лампа выключится.
- Включить реле LUX против часовой стрелки на минимум (месяц). Ежели окружающий свет превышает 3LUX, датчик не будет работать и лампа также выключится. Если укрыть окно улавливания непрозрачным объектом (полотенце итд.), датчик будет работать. При отсутствии индуктивного сигнала, датчик должен перестать работать в течении 10с±3сек.

Внимание: при тестировании в дневное время, пожалуйста включите реле LUX в позицию ☼ (солнце), в противном случае датчик не сможет работать! Если лампа превышает 60W, расстояние между лампой и датчиком должна быть по крайней мере 60 см.



## НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

- **Питание не работает:**
  - 1) Проверьте правильность соединения проводов питания и нагрузки.
  - 2) Проверьте правильность нагрузки.
  - 3) Проверьте соответствует ли внешний свет рабочему свету.
- **Низкая чувствительность:**
  - 1) Проверьте нет ли каких-либо помех в поле улавливания, мешающие получить сигнал.
  - 2) Проверьте не высокая ли температура внешней среды.
- **Датчик не может автоматически отключить питание:**
  - 1) Проверьте наличие постоянного сигнала в поле улавливания.
  - 2) Проверьте, чтобы время задержки было установлено на макс.
  - 3) Проверьте соответствует ли напряжение указанное в инструкции.

**CZ**

## SPECIFICATION

Napětí	230V~ 50Hz	Rozsah pokrytí	360°
Zatížení max	800W ☼ 400W ledon	Doba zapnutí	min: 10s±3s max: 15min±2min
Spotřeba energie	P <sub>on</sub> : <0.5W	Pracovní teplota	-20~+40°C
Pohotovostní režim	P <sub>sb</sub> : <0.5W	Pracovní vlhkost	<93%RH
Detekční rozsah	Ø8m max (<24°C)	Doporučená výška instalace	max: 2.2m~4m
Světelný senzor	3-2000LUX (adjustable)	Rychlosť zjištěna pohybu	0.6~1.5m/s


## FUNKCE

- Vestavný senzor soumraku. Přístroj má senzor soumraku, který vám umožní přizpůsobit přístroj podle vašich požadavků. Pracuje v nočním režimu (po setmění). Regulace je plynula v rozmezí od 3LX (noční podmínky), do 2000lx (behem dne).
- Nastavitelný čas sepnutí. Minimální doba nastavení ± 3 sec 10 sec. Maximální provozní doba 7min ± 1min. Regulace plynula. Doba měřená od poslední detekce pohybu.



## INSTALLATIONSHINWEISE

- Před přístrojem by neměly být umístěny předměty, které budou ovlivňovat správnou funkci zařízení.
- Vyhnete se instalaci v blízkosti topení a klimatizace.
- V zájmu ochrany zařízení, musí být napájecí obvod vybaven ochranou – proudový jistič s hodnotou 10A.




## SPOJENÍ




### Pozor. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Instalace by měla být provedena kvalifikovanou osobou.
- Odpojte zdroj napájení.
- Ujistěte se, že zařízení nemůže být zapnute.
- Zkontrolujte připojení napájecího.




- Odpojte napájecí obvod.
- Ujistěte se, že v kabelach není proud.
- Připojte napájení snímače a jeho zatížení podle diagramu.
- Zapněte napájení obvodu.
- Nastavte parametry senzoru. Vyzkoušejte senzor.



## ТЕСТИРОВАНИЕ

- Nastavte regulator funkcií v pozici "ON", regulátor "LUX" v pozici maxima (slunce), regulátor "čas" na minimum, regulátor "SENS" v neutrálnej poloze (uprostred).
- Zapněte napájení; senzor a příslušné světlo bude na začátku vypnuto. Po dobu 30 s, senzor může začít pracovat. Pokud snímač přijímá indukční signál, lampa se rozsvítí. Pokud neexistuje žádný signál, čidlo mělo by přestat pracovat v  $10\text{ s} \pm 3$  sekund a světlo se vypne.
- Nastavte polohu regulátoru LUX v pozici min (moon). Senzor detekuje pohyb a zátižení se zapne do stavu intenzity světla <3LX (noční podmínky, po setmění).

**POZOR:** Při testování přístroje v podmírkách denního osvětlení, aby se poloha regulátoru je nastavena na maximum LUX (SUN), ☼ jinak může být práce senzoru špatná! V případě, že lampa má větší výkon než 60 W, vzdálenost mezi lampou a snímačem by měla být alespoň 60 cm.



## МОЗНЕ ПРОБЛЕМЫ

- Zátižení není zapnuto:**
  - Zkontrolujte připojení napájení a zařízení.
  - Světelný senzor pracuje správně. Zkontrolujte stav přijímače.
  - Pokud indikátor detekce pohybu nesvítí, zkontrolujte úroveň okolního světla a nastavte regulátor stmívacího senzoru.
  - Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá požadavkům na zařízení.
- Citlivost zařízení je malá:**
  - Zkontrolujte, zda před senzorem není zařízení zabírající jeho funkci.
  - Ověřte teplotu okolí.
- 3) Zkontrolujte, zda detekovaný objekt se nachází v senzoru detekce.
- 4) Zkontrolujte výšku instalace.
- Snímač nemůže automaticky odpojit zátižení:**
  - V detekčním poli jsou neustále prvky v pohybu.
  - Spínač čas je příliš dlouhý.
  - Zkontrolujte napájení.
  - Zkontrolujte, zda není senzor namontován v blízko dalšího zařízení bráničího správnou funkčnost.



LV

## Техниска спецификация

Elektrotikla spriegums	230V~ 50Hz	Noteikšanas diapazons	360°
Apgaismojuma maksimālā jauda	800W ☼ 400W ☺	Apgaismojuma degšanas ilguma regulēšana	min: 10s±3s max:15min±2min
Elektrības patēriņš	$P_{on}: <0.5W$	Darba temperatūra	-20~+40°C
Gaidīšanas režims	$P_{sb}: <0.5W$	Darba mitrums	<93%RH
Noteikšanas attālums	Ø8m max (<24°C)	Uzstādīšanas augstums	max: 2.2m~4m
Apkārtējā gaisma	3-2000LUX (adjustable)	Kustības ātruma noteikšana	0.6~1.5m/s


## ПАРЕДЗЕТИЕ ИЗМАНТОШАС НАС МЕРЕІ

- Vestavný senzor soumraku. Přístroj má senzor soumraku, který vám umožní přizpůsobit přístroj podle vašich požadavků. Pracuje v nočním režimu (po setmění). Regulace je plynula v rozmezí od 3LX (noční podmínky), do 2000lx (behem dne).
- Nastavitelný čas sepnutí. Minimální doba nastavení  $\pm 3$  sec 10 sec. Maximální provozní doba  $7\text{min} \pm 1\text{min}$ . Regulace plynula. Doba měřená od poslední detekce pohybu.



## УЗСТАДІШАС НАС ПАДОМІ

- Neuzstādīt detektoru siltuma avotu tuvumā, piemēram, apkures atverēs, gaisa kondicionēšanas iekārtās, gaismā utt.
- Nevērsiet detektoru pret objektiem, kas var pārvietoties vējā, piemēram, aizkariem, augstiem augiem utt.
- Nevērsiet detektoru pret objektiem ar ļoti atstarojšām virsmām, piemēram, spoguļiem utt.




## CONNECTION




**Brīdinājums! Nāves briesmas elektriskās strāvas trieciena dēļ!**

- jāuzstāda profesionālam elektriķim
- atvienojiet strāvas avotu
- pārklājet vai noņemiet visas blakus esošās dzīvās sastāvdaļas
- pārbaudiet, vai strāvas padeve ir atvienota




- Noņemiet caurspīdīgo vinila pārsegū, kas atrodas sensora apakšā.
- Atskrūvējiet skrūves savienojuma spailē un pēc tam pievienojet strāvu sensora savienojuma spailei saskaņā ar savienojuma vadu shēmu.
- Nomainiet caurspīdīgo vinila pārsegū.
- Salieciet sensora metāla atsperi uz augšu, līdz tie ar sensoru atrodas pozīcijā "I", un pēc tam ievietojiet sensoru griestu atvēršanas vai montāžas kārbā, kas ir tāda paša izmēra kā sensors. Atlaižot atsperi, sensors tiks iestatīts šajā uzstādišanas pozīcijā.
- Kad instalēšana ir pabeigta, ieslēdziet strāvu un pēc tam pārbaudiet.



## PĀRBAUDE

- Pagrieziet TIME pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (vismaz 10 sekundes). Maksimāli (saule) pagrieziet LUX pogu pulksteņrādītāja virzienā.
- Ieslēdziet strāvu; sensoram un tam pievienotajai lampai sākumā nebūs signāla. Pēc iesildīšanās 30 sekundes sensors var sākt darbu. Ja sensors saņem indukcijas signālu, lampiņa iedegas. Kamēr vairs nav cita indukcijas signāla, slodzei jāpārtrauc darboties 10 sek.  $\pm 3$  sek. Laikā, un lampiņa nodziest.
- Pagrieziet LUX pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (3). Ja apkārtējā gaisma ir lielāka par 3LUX, sensors nedarbosies un arī lampa pārstās darboties. Ja nosedzat noteikšanas logu ar necaurspīdīgiem priekšmetiem (dvieli utt.), Sensors darbosies. Ja nav indukcijas signāla, sensoram jābeidz darboties 10 sek.  $\pm 3$  sek. Laikā.

**PIEZĪME:** Testējot dienasgaismā, lūdzu, pagrieziet LUX pogu ☼ (SUN) pozīcijā, pretējā gadījumā sensora lampiņa nevarēs darboties! Ja lampa ir lielāka par 60 W, attālumam starp lampu un sensoru jābūt vismaz 60 cm.



## VISPĀRĒJĀS PROBLĒMAS UN RISINĀŠANAS VEIDI

- **Slodze nedarbojas:**
  - 1) Lūdzu, pārbaudiet, vai strāvas savienojums-vadi un slodze ir pareiza.
  - 2) Lūdzu, pārbaudiet, vai slodze ir laba.
  - 3) Lūdzu, pārbaudiet, vai darba gaismas komplekti atbilst apkārtējā gaisma.
- **Jutība ir vāja:**
  - 1) Lūdzu, pārbaudiet, vai priekšā nav šķēršļu noteikšanas logs, lai ietekmētu signāla saņemšanu.
  - 2) Lūdzu, pārbaudiet, vai apkārtējā temperatūra nav pārāk augsta.
- **Lūdzu, pārbaudiet, vai indukcijas signāla avots atrodas noteikšanas laukus.**
- **Lūdzu, pārbaudiet, vai uzstādišanas augstums atbilst instrukcijā norādītais augstums.**
- **Lūdzu, pārbaudiet, vai kustības virziens ir pareizs.**
- **Sensors nevar automātišķi izslēgt slodzi:**
  - 1) Lūdzu, pārbaudiet, vai noteikšanas laukā ir nepārtraukts signāls.
  - 2) Lūdzu, pārbaudiet, vai kavēšanās ir visilgākā.
  - 3) Lūdzu, pārbaudiet, vai strāvas padeve atbilst norādījumiem.

LT

## Specifikacija


Maitinimo ītampa	230V~ 50Hz	Aptikimo diapazonas	360°
Šviesos šaltinio galia	800W ☼ 400W ☺	Izsijungimo laikas	min: 10s $\pm$ 3s max: 15min $\pm$ 2min
Energijos saņaudos	P <sub>on</sub> : <0.5W	Darbinē temperatūra	-20~+40°C
Budējimo režimas	P <sub>sb</sub> : <0.5W	Darbinē drēgmē	<93%RH
Aptikimo atstumas	Ø8m max (<24°C)	Montavimo aukštīs	max: 2.2m~4m
Apkārtējā gaisma	3-2000LUX (adjustable)	Judējimo greičio aptikimas	0.6~1.5m/s

## FUNKCIJA

- Gali atpažinti dieną ir naktį: vartotojas gali reguliuoti darbo būseną esant skirtingai aplinkos šviesai. Jis gali veikti dieną ir naktį, kai yra sureguliuotas „saulės“ padėtyje (maks.). Jis gali veikti esant mažesnei nei 3LUX aplinkos šviesai, kai yra sureguliuotas „3“ padėtyje (min.). Kalbant apie koregavimo modelį, žiūrėkite bandymų modelį.
- Laiko uždelsimas pridedamas nuolat: kai jis gauna antrus indukcijos signalus per pirmąjį indukciją, jis vėl pradės veikti nuo to momento.




Geras jautumas



Prastas jautumas

## PASTABOS MONTAVIMUI

- Venkite montuoti detektorių šalia šilumos šaltinių, tokii kaip šildymo angos, oro kondicionavimo įrenginiai, šviesa ir kt.
- Venkite nukreipti detektorių į objektus, kurie gali judeti véjyje, pvz., Užuolaidas, aukštus augalus ir pan.
- Venkite nukreipti detektorių į objektus su labai atspindinčiais paviršiais, pvz., Veidrodžius ir pan.




## SUSIJUNGIMAS




### Ispėjimas! Mirties pavojus dėl elektros smūgio!

- turi montuoti profesionalus elektrikas
- atjunkite maitinimo šaltinį
- uždengti ar apvynioti visus gretimus įtemptus komponentus
- patikrinkite, ar atjungtas maitinimo šaltinis




- Išimkite skaidrų vinilo dangtelį, esantį jutiklio apačioje.
- Atsukite varžtus jungties gnybte, tada prijunkite maitinimą prie jutiklio jungties gnybto pagal jungimo laidą schema.
- Įdėkite skaidrų vinilo dangtelį atgal į pradinę vietą.
- Sulenkite metalinę jutiklio spyruoklę aukštyn, kol jie su jutikliu bus „I“ padėtyje, tada įdėkite jutiklį į angą arba montavimo dėžę, kuri yra ant lubų ir yra panašaus dydžio kaip ir jutiklis. Atleidus spyruoklę, jutiklis bus nustatytas šioje montavimo padėtyje.
- Baigę diegti, ijjunkite maitinimą ir išbandykite.



## BANDYMAS

- Pasukite TIME rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę mažiausiai (10 s). Pasukite LUX rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad nustatytumėte didžiausią (saulė).
- Ijunkite maitinimą; jutiklis ir prie jo prijungta lemputė pradžioje neturės jokio signalo. Po 30 sekundžių išilimo jutiklis gali pradėti veikti. Jei jutiklis gauna indukcijinį signalą, lemputė išsijungs. Nors nebéra jokio kito indukcinio signalo, apkrova turėtų nustoti veikti per 10 sekundžių ± 3 sekundžių ir lemputė išsijungtu.
- Mažiausiai (3) pasukite LUX rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. Jei aplinkos apšvietimas yra didesnis nei 3LUX, jutiklis neveiks, o lemputė taip pat nustos veikti. Jei uždengsite aptikimo langą nepermatomais daiktais (rankšluosčiu ir pan.), Jutiklis veiks. Esant indukcinio signalo sąlygomis, jutiklis turėtų nustoti veikti per 10 sekundžių ± 3 sekundžių.

**PASTABA:** bandydami dienos šviesoje, pasukite LUX rankenėlę į (SUN) padėtį, kitaip jutiklio lemputė negalės veikti! Jei lempos galia didesnė nei 60 W, atstumas tarp lempos ir jutiklio turi būti bent 60 cm.



## BENDROSIOS PROBLEMOOS IR SPRENDIMO BŪDAI

- Kroviny neveikia:**
    - Patikrinkite, ar maitinimo ir apkrovos prijungimas yra teisingas.
    - Patikrinkite, ar krovyns yra geras.
    - Patikrinkite, ar darbinės lempos atitinka aplinkos apšvietimą.
  - Jautumas yra prastas:**
    - Patikrinkite, ar prieš aptikimo langą néra trukdžių priimti signalą.
    - Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra néra per aukšta.
  - Patikrinkite, ar indukcijos signalo šaltinis yra aptikimo laukose.
  - Patikrinkite, ar montavimo aukštis atitinka instrukcijoje nurodytą aukštį.
  - Patikrinkite, ar judėjimo kryptis yra teisinga.
- Jutiklis negali automatiškai išjungti apkrovo:**
- Patikrinkite, ar aptikimo lauke yra nuolatinis signalas.
  - Patikrinkite, ar laiko atidėjimas yra ilgiausias.
  - Patikrinkite, ar maitinimas atitinka instrukciją.



PL: Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u władz lokalnych jak i w siedzibie producenta.

EN: Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authority or retailer for recycling advice.

DE: Elektroschrott sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln soweit das möglich ist. Überprüfen Sie Ihre lokalen Behörden oder Einzelhändler bezüglich Rat der Wiederverwertung.

RU: Не выбрасывать использованных электрических и электронических устройств вместе с бытовыми отходами с повода на наличие в устройствах опасных веществ для окружающей среды. Данное устройство необходимо передать в пункт сбора с целью дальнейшей переработки. Информация о пунктах сбора доступна в местных органах власти, а также от производителя.

CZ: Nevyhazujte odpadní elektrické a elektronické zařízení spolu s komunálním odpadem z důvodu přítomnosti v zařízení environmentálně nebezpečných látek. Tato zařízení by mely být předány na sběrné místo pro recyklaci. Informace o sběrných místech jsou dostupné na místních úřadech a také v sídle výrobce.

LT: Neišmeti susidėvėjusiu elektros ir elektrinių įrenginių su komunalinėmis atliekomis dėl gaminyje esančių kenksmingų aplinkai medžiagų. Gaminius privaloma perduoti tokiai atliekų surinkimo ir perdibimo punktams. Informacija apie surinkimo punktus prieinama vietos vadovų centruose ir gamintojo būstiniuje.

LV: Neizmetiet elektronisko ierīču atkritumus kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tajās ir videi bīstamas vielas. Šīs ierīces jāaizved uz atkritumu pārstrādes savākšanas punktu. Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama gan vietējās pašvaldībās, gan ražotāja birojā.